

Акт № 32281 / 25
периодического технического освидетельствования лифта

« 21 » 01 20 25 г.

Мною, специалистом Васильевым М Ю.

ФИО

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,

И.П.МЕЩЕРЯКОВ.Д.Д., начальник участка Сорокин А.А.

наименование организации, должность, ФИО

и представителя владельца лифта ТСН ТСЖ «Ильинский д. 8»

наименование организации, должность, ФИО

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.) 32281

Адрес установки: М.О. г.Красногорск Ильинский бульвар дом 8 п 2

город, улица, дом, корпус(строение), подъезд

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы (~~не~~) соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
3. Функционирование лифта (~~не~~) соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта (~~не~~) функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (~~отрицательные~~).
7. Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (~~отрицательный~~).
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

| Номер результата проверки | Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта, по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010. | Обозначение нормативного документа |
|---------------------------|---|------------------------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | <i>Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*</i> | |

Примечания: * Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий - _____ (дата проверки) _____ (подпись, штамп) _____ (ФИО)

Таблица 2

| Номер результата проверки | Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска | Обозначение нормативного документа | Рекомендуемый срок устранения* |
|---------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------|
| 1. | <i>Взять на контроль кабину КВШ и т.д.</i> | <i>Руководство</i> | |
| | <i>панелей (Учус и расадка)</i> | <i>устройства</i> | <i>0.7 ГР.</i> |
| 2. | <i>Неисправности механизма лифта</i> | <i>ГОСТ Р 53780 2010.</i> | |
| | <i>из них 5 шт.</i> | <i>15.5.6-6</i> | <i>0.7 ГР</i> |
| 3. | <i>Контролировать сборку ДК</i> | <i>ГОСТ Р 53780 2010.</i> | |
| | <i>мониторинга</i> | <i>15.4.1.4</i> | <i>0.7 ГР</i> |
| 4. | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Примечания: *заполняется в формате - до «__» ____ 20__ г.

Рекомендации

Специалист



Васильев М.Ю.
ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:


представитель специализированной организации

Сорокин А.А.
подпись

Сорокин А.А.
ФИО

представитель владельца лифта

Артемов С.М.
подпись
ФИО



Акт № 51323 / 25

периодического технического освидетельствования лифта

« 21 » 01 20 25 г.

Мною, специалистом Васильевым М Ю.

ФИО

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,

И.П.МЕЩЕРЯКОВ,Д.Д., начальник участка Сорокин А.А.

наименование организации, должность, ФИО

и представителя владельца лифта ТСН ТСЖ «Ильинский д. 8»

наименование организации, должность, ФИО

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.) 51323

Адрес установки: М.О. г.Красногорск Ильинский бульвар дом 8 п 3

город, улица, дом, корпус(строение), подъезд

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы (~~не~~) соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
3. Функционирование лифта (~~не~~) соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта (~~не~~) функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (~~отрицательные~~).
7. Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

| Номер результата проверки | Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта, по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010. | Обозначение нормативного документа |
|---------------------------|---|------------------------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | <i>Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*</i> | |

Примечания: * Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий - _____

(дата проверки)

(подпись, штамп)

(ФИО)


Таблица 2

| Номер результата проверки | Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска | Обозначение нормативного документа | Рекомендуемый срок устранения* |
|---------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------|
| 1. | При окружном ТР сломать направляющие кабины и противовеса (Заклеить маслом) | ГОСТ Р 53783-2010 п. 18-1 | 0.2 ТР. |
| 2. | Искусственно зафиксировать кабели на эл. двигателях лифта. (Заставить) | Рд. в. по электризации | 0.2 ТР. |
| 3. | Неисправная работа лифта. (не менее 50 см) | ГОСТ Р 53783-2010 п. 5.5.6.6. | 0.2 ТР |
| 4. | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Примечания: *заполняется в формате - до «__» 20__ г.

Рекомендации

Специалист



Васильев М.Ю.
ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:


представитель специализированной организации

Сорокин
подпись

Сорокин А.А.
ФИО

представитель владельца лифта

Вороженин
ФИО

Акт № 32280 / 25**периодического технического освидетельствования лифта**«21» 01 2025 г.Мною, специалистом Васильевым М Ю.ФИО

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,

И.П.МЕЩЕРЯКОВ, Д.Д., начальник участка Сорокин А.А.наименование организации, должность, ФИОи представителя владельца лифта ТСН ТСЖ «Ильинский д. 8»наименование организации, должность, ФИО

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.) 32280Адрес установки: М.О. г.Красногорск Ильинский бульвар дом 8 п 3город, улица, дом, корпус(строение), подъезд**Результаты периодического технического освидетельствования лифта**

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы (~~не~~) соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
3. Функционирование лифта (~~не~~) соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта (~~не~~) функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барabanом трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (~~отрицательные~~).
7. Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

| Номер результата проверки | Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта, по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010. | Обозначение нормативного документа |
|---------------------------|---|------------------------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | <i>Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*</i> | |

Примечания: * Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий - _____ (дата проверки) _____ (подпись, штамп) _____ (ФИО)

Таблица 2

| Номер результата проверки | Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска | Обозначение нормативного документа | Рекомендуемый срок устранения* |
|---------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------|
| 1. | <i>Недиректная разначная нагрузка обшивки вМП</i> | <i>ПЭУ</i> | <i>0.2ГР</i> |
| 2. | <i>Неудовлетвор МП /не менее 50мм на уровне пола/</i> | <i>ГОСТ 57730 2014 155-6-3</i> | <i>0.2ГР</i> |
| 3. | <i>Неопилено лифтовое оборудование от пыли и грязи.</i> | <i>Руков по эксплуатации</i> | <i>0.2ГР</i> |
| 4. | <i>Неотрегулированная зазор между сварками ДИ и обрамлении фибриного стекла (более 8мм)</i> | <i>ГОСТ 53780-2014 15-4-4-8-1</i> | <i>0.2ГР</i> |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Примечания: *заполняется в формате - до «__» _____ 20__ г.

Рекомендации

Специалист _____



_____ / Васильев М.Ю. /
ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель специализированной организации _____


[Signature]
подпись

_____ / Сорокин А.А. /
ФИО

представитель владельца лифта _____

[Signature]
подпись

_____ / Вирожкин Св. /
ФИО



Акт № 51324 / 25

периодического технического освидетельствования лифта

«21» 01 2025 г.

Мною, специалистом Васильевым М Ю.

ФИО

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,

И.П.МЕЩЕРЯКОВ, Д.Д., начальник участка Сорокин А.А.

наименование организации, должность, ФИО

и представителя владельца лифта ТСН ТСЖ «Ильинский д. 8»

наименование организации, должность, ФИО

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.) 51324

Адрес установки: М.О. г.Красногорск Ильинский бульвар дом 8 п 3

город, улица, дом, корпус(строение), подъезд

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы (~~не~~) соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
3. Функционирование лифта (~~не~~) соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта (~~не~~) функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (~~отрицательные~~).
7. Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (~~отрицательный~~).
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

| Номер результата проверки | Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта, по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010. | Обозначение нормативного документа |
|---------------------------|---|------------------------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | <i>Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*</i> | |

Примечания: * Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий - _____

(дата проверки)

(подпись, штамп)

(ФИО)

Таблица 2

| Номер результата проверки | Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска | Обозначение нормативного документа | Рекомендуемый срок устранения* |
|---------------------------|--|--|--------------------------------|
| 1. | <i>Необходимо МП /не менее 50 см на уровне пола/</i> | <i>ГОСТ Р 53783-2010, п.5.5.3</i> | <i>о.г.р.</i> |
| 2. | <i>Взять на контроль работу МВШ и шлюзов площад. /шлюсы и проходы/</i> | <i>Руководство эксплуатационное о.г.р.</i> | <i>о.г.р.</i> |
| 3. | <i>Недопустимо расхождение переоб. обвешив. в МП</i> | <i>ПЭУ.</i> | <i>о.г.р.</i> |
| 4. | <i>Нет подписи на флора МП</i> | <i>Руковод. по эксплуатации</i> | <i>о.г.р.</i> |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Примечания: *заполняется в формате - до «__» _____ 20__ г.

Рекомендации

Специалист



Васильев М.Ю.
ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель специализированной организации _____


Сорокин А.А.
подпись

Сорокин А.А.
ФИО

представитель владельца лифта _____

Вироткин С.П.
подпись

Вироткин С.П.
ФИО



Акт № 61312 / 25

периодического технического освидетельствования лифта

«21» 01 2025 г.

Мною, специалистом Васильевым М Ю.

ФИО

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,

И.П.МЕЩЕРЯКОВ, Д.Д., начальник участка Сорокин А.А.

наименование организации, должность, ФИО

и представителя владельца лифта ТСН ТСЖ «Ильинский д. 8»

наименование организации, должность, ФИО

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.) 61312

Адрес установки: М.О. г.Красногорск Ильинский бульвар дом 8 п 4

город, улица, дом, корпус(строение), подъезд

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы (~~не~~) соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
3. Функционирование лифта (~~не~~) соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта (~~не~~) функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барabanом трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (~~отрицательные~~).
7. Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

| Номер результата проверки | Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта, по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010. | Обозначение нормативного документа |
|---------------------------|---|------------------------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | <i>Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*</i> | |

Примечания: * Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий - _____ (дата проверки) _____ (подпись, штамп) _____ (ФИО)

Таблица 2

| Номер результата проверки | Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска | Обозначение нормативного документа | Рекомендуемый срок устранения* |
|---------------------------|--|--|--------------------------------|
| 1. | <i>Замешивать вкл. лампы освещения ВМД</i> | <i>ПЭУ</i> | <i>0.1 ГР.</i> |
| 2. | <i>Кислотный запах масла лифта (из масла бол.)</i> | <i>ГОСТ Р 52180-2010. ИСО 6-6.</i> | <i>0.1 ГР.</i> |
| 3. | <i>Незакрыта распорная парабла ВМД (обширные МП)</i> | <i>ПЭУ</i> | <i>0.2 ГР</i> |
| 4. | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Примечания: *заполняется в формате - до « » 20 г.

Рекомендации

Специалист



Васильев М.Ю.
ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель специализированной организации

Сорокин А.А.
подпись / ФИО

представитель владельца лифта

Вороженин С.П.
подпись / ФИО