

Акт № 51311 / 25

периодического технического освидетельствования лифта

« 21 » 01 20 25 г.

Мною, специалистом Васильевым М Ю.

ФИО

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,

И.П.МЕЩЕРЯКОВ.Д.Д.. начальник участка Сорокин А.А.

наименование организации, должность, ФИО

и представителя владельца лифта ТСН ТСЖ «Ильинский д. 8»

наименование организации, должность, ФИО

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.) 51311

Адрес установки: М.О. г.Красногорск Ильинский бульвар дом 8 п 4

город, улица, дом, корпус(строение), подъезд

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы (~~не~~) соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
3. Функционирование лифта (~~не~~) соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта (~~не~~) функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (~~отрицательные~~).
7. Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта, по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010.	Обозначение нормативного документа
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	

Примечания: \* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий - \_\_\_\_\_ (дата проверки) \_\_\_\_\_ (подпись, штамп) \_\_\_\_\_ (ФИО)

Таблица 2

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1.	Неодвижная шпота лифта (на линии 50 м)	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.5.6.6	0,2 ТР.
2.	Контролируемые сварки ДШ - 22ЭТ (инициаторы, баки)	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.4.1.4	0,1 ТР
3.	Защел в бакином ряду каркаса кабины более 4 мм.	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.4.4.4	0,2 ТР
4.	Замыкание контактов обмотки в МП	ПЭУ	0,2 ТР
5.	Контролируемые параметры управления вращением лифта механизмами.		0,1 ТР.

Примечания: \*заполняется в формате - до « 20 » г.

Рекомендации

---



---



---

Специалист



Васильев М.Ю.  
ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель специализированной организации

*Сорокин А.А.*  
подпись


Сорокин А.А.  
ФИО

представитель владельца лифта

*Арошкин С.М.*  
подпись

Арошкин С.М.  
ФИО





Акт № 32272 / 25  
 периодического технического освидетельствования лифта

«21» 01 2025 г.

Мною, специалистом Васильевым М Ю.

ФИО

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,

И.П.МЕЩЕРЯКОВ.Д.Д., начальник участка Сорокин А.А.

наименование организации, должность, ФИО

и представителя владельца лифта ТСН ТСЖ «Ильинский д. 8»

наименование организации, должность, ФИО

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.) 32272

Адрес установки: М.О. г.Красногорск Ильинский бульвар дом 8 п 4

город, улица, дом, корпус(строение), подъезд

**Результаты периодического технического освидетельствования лифта**

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы (~~не~~) соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
3. Функционирование лифта (~~не~~) соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта (~~не~~) функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барabanом трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (~~отрицательные~~).
7. Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта, по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010.	Обозначение нормативного документа
	<i>Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*</i>	

**Примечания:** \* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий - \_\_\_\_\_ (дата проверки) \_\_\_\_\_ (подпись, штамп) \_\_\_\_\_ (ФИО)

Таблица 2

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1.	<i>Непроводился МП (менее 50 м на уровне пола)</i>	<i>Постр 53780 2010, п 5.5.6.2.</i>	<i>0.2 ГР.</i>
2.	<i>Взят на проверку работу КВЛ и тисовых насосов (Узел и присадки)</i>	<i>Руков завода изготовителя</i>	<i>0.2 ГР.</i>
3.	<i>Замечено вытекание масла в МП</i>	<i>ПЭУ</i>	<i>0.2 ГР</i>
4.	<i>Нет надписи на двери МП.</i>	<i>Руков- по эксплуатации</i>	<i>0.2 ГР</i>

**Примечания:** \*заполняется в формате - до «\_\_» 20\_\_ г.

**Рекомендации**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Специалист



*М.Васильев*  
подпись/штамп

/ Васильев М.Ю. /

ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель специализированной организации \_\_\_\_\_

*Сорокин А.А.*  
подпись

/ Сорокин А.А. /

ФИО


представитель владельца лифта \_\_\_\_\_

*Сорокин С.П.*  
подпись

/ Сорокин С.П. /

ФИО





Акт № 51316 / 25

периодического технического освидетельствования лифта

«21» 01 2025 г.

Мною, специалистом Васильевым М Ю.

ФИО

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,

И.П.МЕЩЕРЯКОВ.Д.Д., начальник участка Сорокин А.А.

наименование организации, должность, ФИО

и представителя владельца лифта ТСН ТСЖ «Ильинский д. 8»

наименование организации, должность, ФИО

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.) 51316

Адрес установки: М.О. г.Красногорск Ильинский бульвар дом 8 п 5

город, улица, дом, корпус(строение), подъезд

**Результаты периодического технического освидетельствования лифта**

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы (~~не~~) соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
3. Функционирование лифта (~~не~~) соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта (~~не~~) функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барabanом трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (~~отрицательные~~).
7. Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта, по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010.	Обозначение нормативного документа
	<i>Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*</i>	

**Примечания:** \* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий - \_\_\_\_\_

(дата проверки)

(подпись, штамп)

(ФИО)

Таблица 2

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1.	<i>Неисправности панели лифта и МП (и менее 50 см)</i>	<i>ГОСТ Р 53783-2010</i>	
2.	<i>Цилиндр и пружины О.С. и цилиндр панели О.С. (Качество)</i>	<i>Руководство изготовителя</i>	<i>о.г.Т.Р.</i>
3.	<i>При аварии ТР срабатывание и регулировка кабин и пружины (Защита пассажира)</i>	<i>ГОСТ Р 53783-2010 п. В-1</i>	<i>о.г.Т.Р.</i>
4.			

**Примечания:** \*заполняется в формате - до «\_\_» \_\_ 20\_\_ г.

**Рекомендации**

---



---



---

Специалист



*Васильев М.Ю.*  
ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель специализированной организации

*Сорокин А.А.*  
подпись


*Сорокин А.А.*  
ФИО

представитель владельца лифта

*Сорокин С.А.*  
подпись

*Сорокин С.А.*  
ФИО





Акт № 51315 / 25  
периодического технического освидетельствования лифта

«21» 01 2025 г.

Мною, специалистом Васильевым М Ю.

ФИО

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,

И.П.МЕЩЕРЯКОВ.Д.Д., начальник участка Сорокин А.А.

наименование организации, должность, ФИО

и представителя владельца лифта ТСН ТСЖ «Ильинский д. 8»

наименование организации, должность, ФИО

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.) 51315

Адрес установки: М.О. г.Красногорск Ильинский бульвар дом 8 п 5

город, улица, дом, корпус(строение), подъезд

### Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы (~~не~~) соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
3. Функционирование лифта (~~не~~) соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта (~~не~~) функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барabanом трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (~~отрицательные~~).
7. Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта, по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010.	Обозначение нормативного документа
	<i>Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*</i>	

**Примечания:** \* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий - \_\_\_\_\_

(дата проверки)

(подпись, штамп)

(ФИО)

Таблица 2

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1.	<i>Контроль зазора между створками ДК и обрешеткой двери прав. (баш 8 м)</i>	<i>ГОСТ 53783-2010</i>	<i>0.7 ТР</i>
2.	<i>Контроль работы ребра в 3-х положениях (отрегулированы)</i>	<i>ГОСТ 53783-2010</i>	<i>0.7 ТР</i>
3.	<i>Цунос и прокладка Д.С. и цунос планка ДС (Контроль - замки)</i>	<i>Руководство изготовителя</i>	<i>0.7 ТР</i>
4.			

**Примечания:** \*заполняется в формате - до «    »    20    г.

**Рекомендации**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Специалист



*Васильев М.Ю.*  
ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель специализированной организации

*Сорокин А.А.*  
подпись


*Сорокин А.А.*  
ФИО

представитель владельца лифта

*Арохан С.А.*  
подпись

*Арохан С.А.*  
ФИО





Акт № 32276 / 25  
периодического технического освидетельствования лифта

«21» 01 2025 г.

Мною, специалистом Васильевым М Ю.

ФИО

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,

И.П.МЕЦЕРЯКОВ,Д.Д.. начальник участка Сорокин А.А.

наименование организации, должность, ФИО

и представителя владельца лифта ТСН ТСЖ «Ильинский д. 8»

наименование организации, должность, ФИО

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.) 32276

Адрес установки: М.О. г.Красногорск Ильинский бульвар дом 8 п 5

город, улица, дом, корпус(строение), подъезд

**Результаты периодического технического освидетельствования лифта**

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы (~~не~~) соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
3. Функционирование лифта (~~не~~) соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта (~~не~~) функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барabanом трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (~~отрицательные~~).
7. Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта, по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010.	Обозначение нормативного документа
	<i>Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*</i>	

**Примечания:** \* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий - \_\_\_\_\_ (дата проверки) \_\_\_\_\_ (подпись, штамп) \_\_\_\_\_ (ФИО)

Таблица 2

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1.	<i>Идентификация шлюзов лифта и МП (шлюзы 50мм)</i>	<i>ГОСТ Р 53783-2010</i>	
2.	<i>Цикл и просадка О-С и шлюза О-С (Просадка) - Контроль.</i>	<i>Руководство эксплуатация э.л.т.р.</i>	
3.	<i>Взрыв на контроль работу КВШ и таяния канатов (Просадка шлюза)</i>	<i>Руководство эксплуатация э.л.т.р.</i>	
4.			

**Примечания:** \*заполняется в формате - до «    »    20   г.

**Рекомендации**

---



---



---

Специалист



/ Васильев М.Ю. /  
ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель специализированной организации

/ Сорокин А.А. /  
подпись / ФИО

представитель владельца лифта

/ Сорокин С.П. /  
подпись / ФИО