

Акт № 51318 / 25

## периодического технического освидетельствования лифта

« 21 » 01 20 25 г.

Мною, специалистом Васильевым М Ю.

ФИО

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,

И.П.МЕЩЕРЯКОВ.Д.Д.. начальник участка Сорокин А.А.

наименование организации, должность, ФИО

и представителя владельца лифта ТСН ТСЖ «Ильинский д. 8»

наименование организации, должность, ФИО

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.) 51318

Адрес установки: М.О. г.Красногорск Ильинский бульвар дом 8 п 6

город, улица, дом, корпус(строение), подъезд

### Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы (~~не~~) соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
3. Функционирование лифта (~~не~~) соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта (~~не~~) функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (~~отрицательные~~).
7. Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта, по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010.	Обозначение нормативного документа
	<i>Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*</i>	

**Примечания:** \* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий - \_\_\_\_\_

(дата проверки)

(подпись, штамп)

(ФИО)

Таблица 2

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1.	<i>Некорректная шайба лифта (ш.милл 50 мм)</i>	<i>ГОСТ Р 53783-2010 п 5-5-6-6.</i>	<i>0.2 ТР</i>
2.	<i>Неотрежированная дуга между силовыми ДК и обращением фидата красн. (более 2 мм)</i>	<i>ГОСТ Р 53783-2010 п 5-4-4-8-1</i>	<i>0.2 ТР</i>
3.	<i>Нет надписи на фидате МП (надрез)</i>	<i>Ручев ко электризации</i>	<i>0.2 ТР</i>
4.			

**Примечания:** \*заполняется в формате - до «    »    20    г.

**Рекомендации**

---



---



---



Специалист

*Васильев М.Ю.*

ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель специализированной организации

*Сорокин А.А.*

ФИО


представитель владельца лифта

*Сорокин С.Л.*

ФИО

подпись

подпись

Акт № 51317 / 25**периодического технического освидетельствования лифта**« 21 » 01 20 25 г.Мною, специалистом Васильевым М Ю.ФИО

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,

И.П.МЕЩЕРЯКОВ.Д.Д., начальник участка Сорокин А.А.наименование организации, должность, ФИОи представителя владельца лифта ТСН ТСЖ «Ильинский д. 8»наименование организации, должность, ФИО

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.) 51317Адрес установки: М.О. г.Красногорск Ильинский бульвар дом 8 п 6город, улица, дом, корпус(строение), подъезд**Результаты периодического технического освидетельствования лифта**

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы (~~не~~) соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
3. Функционирование лифта (~~не~~) соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта (~~не~~) функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барabanом трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (~~отрицательные~~).
7. Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта, по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010.	Обозначение нормативного документа
	<i>Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*</i>	

**Примечания:** \* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий - \_\_\_\_\_

(дата проверки)

(подпись, штамп)

(ФИО)

Таблица 2

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1.	<i>Взять на контроль работу КВЦ и т.д. и т.д. (Процедура и т.д.)</i>	<i>Руководство эксплуатация</i>	<i>о.т.р.</i>
2.	<i>Идентификация шланга лифта (и т.д. и т.д.)</i>	<i>ГОСТ Р 53783-2010</i>	<i>о.т.р.</i>
3.	<i>Идентификация сварки ДС (и т.д. и т.д.)</i>	<i>ГОСТ Р 53783-2010</i>	<i>о.т.р.</i>
4.			

**Примечания:** \*заполняется в формате - до «    »    20    г.

**Рекомендации**

---



---



---

Специалист



*Васильев М.Ю.*  
ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель специализированной организации


*Сорокин А.А.*  
подпись

*Сорокин А.А.*  
ФИО

представитель владельца лифта

*Сорокин С.П.*  
подпись

*Сорокин С.П.*  
ФИО



Акт № 32277 / 25

## периодического технического освидетельствования лифта

« 21 » 01 2025 г.

Мною, специалистом Васильевым М Ю.

ФИО

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,

И.П.МЕЩЕРЯКОВ.Д.Д.. начальник участка Сорокин А.А.

наименование организации, должность, ФИО

и представителя владельца лифта ТСН ТСЖ «Ильинский д. 8»

наименование организации, должность, ФИО

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.) 32277

Адрес установки: М.О. г.Красногорск Ильинский бульвар дом 8 п 6

город, улица, дом, корпус(строение), подъезд

### Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы (~~не~~) соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
3. Функционирование лифта (~~не~~) соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта (~~не~~) функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (~~отрицательные~~).
7. Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта, по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010.	Обозначение нормативного документа
	<i>Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*</i>	

**Примечания:** \* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий - \_\_\_\_\_ (дата проверки) \_\_\_\_\_ (подпись, штамп) \_\_\_\_\_ (ФИО)

Таблица 2

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1.	Процедра лифта на О.С. (Курсы и каналы О.С.)	Руководство	
	(Минимум, максимум)	устанавливать	о.г.р
2.	Некорректная работа лифта	ГОСТ Р 53783-2010	
	(и более 50%)	п.5.5-6.6	о.г.р
3.	Отсутствие надписей на двери МП	Руковод по эксплуатации	о.г.р
4.			

**Примечания:** \*заполняется в формате - до «    »    20   г.

**Рекомендации**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Специалист



Васильев М.Ю.  
ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель специализированной организации


*Сорокин А.А.*  
подпись

Сорокин А.А.  
ФИО

представитель владельца лифта

*Андреев С.П.*  
подпись

Андреев С.П.  
ФИО



Акт № 51320 / 25

## периодического технического освидетельствования лифта

«21» 01 2025 г.

Мною, специалистом Васильевым М Ю.

ФИО

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,

И.П.МЕЩЕРЯКОВ.Д.Д.. начальник участка Сорокин А.А.

наименование организации, должность, ФИО

и представителя владельца лифта ТСН ТСЖ «Ильинский д. 8»

наименование организации, должность, ФИО

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.) 51320

Адрес установки: М.О. г.Красногорск Ильинский бульвар дом 8 п 7

город, улица, дом, корпус(строение), подъезд

### Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы ~~(не)~~ соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные ~~(отрицательные)~~.
3. Функционирование лифта ~~(не)~~ соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта ~~(не)~~ функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные ~~(отрицательные)~~.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барabanом трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные ~~(отрицательные)~~.
7. Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный ~~(отрицательный)~~.
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта, по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010.	Обозначение нормативного документа
	<i>Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*</i>	

**Примечания:** \* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий - \_\_\_\_\_ (дата проверки) \_\_\_\_\_ (подпись, штамп) \_\_\_\_\_ (ФИО)

Таблица 2

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1.	<i>Неровность МП (имеет соли на уровне пола)</i>	<i>ГОСТ 53783-2010 п 5.5.6.3</i>	<i>0.7 ТР</i>
2.	<i>Испортированы сварки ДК (на швеллерах, балках)</i>	<i>ГОСТ Р 53783-2010 п 5.4.1.4</i>	<i>0.7 ТР</i>
3.	<i>Отсутствует маркировка на фуре МП</i>	<i>Руководство по эксплуатации</i>	<i>0.7 ТР</i>
4.			

**Примечания:** \*заполняется в формате - до «    »    20   г.

**Рекомендации**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Специалист



Васильев М.Ю. /  
ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:


представитель специализированной организации \_\_\_\_\_

Сорокин А.А. /  
подпись  
ФИО

представитель владельца лифта \_\_\_\_\_

Вирожкина С.П. /  
подпись  
ФИО





Акт № 51319 / 25

## периодического технического освидетельствования лифта

« 21 » 01 20 25 г.

Мною, специалистом Васильевым М Ю.

ФИО

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,

И.П.МЕЩЕРЯКОВ.Д.Д., начальник участка Сорокин А.А.

наименование организации, должность, ФИО

и представителя владельца лифта ТСН ТСЖ «Ильинский д. 8»

наименование организации, должность, ФИО

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.) 51319

Адрес установки: М.О. г.Красногорск Ильинский бульвар дом 8 п 7

город, улица, дом, корпус(строение), подъезд

### Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы (~~не~~) соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
3. Функционирование лифта (~~не~~) соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта (~~не~~) функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (~~отрицательные~~).
7. Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта, по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010.	Обозначение нормативного документа
	<i>Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*</i>	

**Примечания:** \* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий - \_\_\_\_\_ (дата проверки) \_\_\_\_\_ (подпись, штамп) \_\_\_\_\_ (ФИО)

Таблица 2

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1.	<i>Цвета и маркировка О.С. и цвета панели О.С. (Кнопки - желтые)</i>	<i>Руководство производителем</i>	<i>0.2 ГР.</i>
2.	<i>Защелка в двери кабины /каб./ кармана кабины более 4 мм.</i>	<i>ГОСТ Р 53783-2010, п.5.4.2.14</i>	<i>0.2 ГР.</i>
3.	<i>Заминить площадку водонагревательной воды в кабине.</i>	<i>Руководство по эксплуатации</i>	<i>0.2 ГР (срок 2 год)</i>
4.			

**Примечания:** \*заполняется в формате - до «    »    20   г.

**Рекомендации**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Специалист



*Васильев М.Ю.*  
ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель специализированной организации

*А.А. Сорокин*  
подпись

*Сорокин А.А.*  
ФИО

представитель владельца лифта

*С.А. Ароутян*  
подпись

*Ароутян С.А.*  
ФИО