

Акт № 51327 / 25

периодического технического освидетельствования лифта

« 21 » 01 20 25 г.

Мною, специалистом Васильевым М Ю.

ФИО

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,

И.П.МЕЩЕРЯКОВ.Д.Д.. начальник участка Сорокин А.А.

наименование организации, должность, ФИО

и представителя владельца лифта ТСН ТСЖ «Ильинский д. 8»

наименование организации, должность, ФИО

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.) 51327

Адрес установки: М.О. г.Красногорск Ильинский бульвар дом 8 п 1

город, улица, дом, корпус(строение), подъезд

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы (~~не~~) соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
3. Функционирование лифта (~~не~~) соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта (~~не~~) функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (~~отрицательные~~).
7. Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта, по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010.	Обозначение нормативного документа
	<i>Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*</i>	

Примечания: * Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий - _____ (дата проверки) _____ (подпись, штамп) _____ (ФИО)

Таблица 2

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1.	Неисправности механизма лифта (не менее 50 шт)	ГОСТ Р 53780-2010, п 5.5.6.6.	0.2 ТР
2.	Неотредактированные сварки ДК (инспекционная)	ГОСТ Р 53780-2010, п 5.4.1.11	0.2 ТР.
3.	Неисправности МП (не менее 50 шт на уровне пола)	ГОСТ Р 53780-2010, п 5.5.6.9.	0.2 ТР.
4.	Нет маркировки на двери МП.	Руководство по эксплуатации	0.2 ТР.

Примечания: *заполняется в формате - до «__» ____ 20__ г.

Рекомендации

Специалист



Васильев М.Ю.
 ФИО


С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель специализированной организации

Сорокин А.А.
 подпись
 ФИО

представитель владельца лифта

Артемов С.М.
 подпись
 ФИО



Акт № 51328 / 25
 периодического технического освидетельствования лифта

« 21 » 01 20 25 г.

Мною, специалистом Васильевым М Ю.

ФИО

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,

И.П.МЕЩЕРЯКОВ.Д.Д.. начальник участка Сорокин А.А.

наименование организации, должность, ФИО

и представителя владельца лифта ТСН ТСЖ «Ильинский д. 8»

наименование организации, должность, ФИО

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.) 51328

Адрес установки: М.О. г.Красногорск Ильинский бульвар дом 8 п 1

город, улица, дом, корпус(строение), подъезд

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы ~~(не)~~ соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные ~~(отрицательные)~~.
3. Функционирование лифта ~~(не)~~ соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта ~~(не)~~ функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные ~~(отрицательные)~~.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барabanом трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные ~~(отрицательные)~~.
7. Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный ~~(отрицательный)~~.
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта, по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010.	Обозначение нормативного документа
	<i>Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*</i>	

Примечания: * Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий - _____

(дата проверки)

(подпись, штамп)

(ФИО)

Таблица 2

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1.	При осмотре ТР слышим инверсионный надбег и шумовое (Звучит машина)	ГОСТ Р 53783-2010	0.7 ТР
2.	Некорректно МП и шата лифта (не более 50 мм)	ГОСТ Р 53783-2010	
3.	Отсутствует сигнал на фазе МП	Руковод по эксплуатации от ТР	
4.			

Примечания: *заполняется в формате - до « » 20__ г.

Рекомендации



Специалист

М.В.И.
подпись

подпись/штамп

/ Васильев М.Ю. /
ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель специализированной организации


Сорокин А.А.
подпись

/ Сорокин А.А. /
ФИО

представитель владельца лифта

Сорокин С.А.
подпись

/ Сорокин С.А. /
ФИО



Акт № 32282 / 25
 периодического технического освидетельствования лифта

« 21 » 01 20 25 г.

Мною, специалистом Васильевым М Ю.

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,

И.П.МЕЩЕРЯКОВ.Д.Д.. начальник участка Сорокин А.А.

и представителя владельца лифта ТСН ТСЖ «Ильинский д. 8»

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.) 32282

Адрес установки: М.О. г.Красногорск Ильинский бульвар дом 8 п 1

город, улица, дом, корпус(строение), подъезд

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы (~~не~~) соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
3. Функционирование лифта (~~не~~) соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта (~~не~~) функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (~~отрицательные~~).
7. Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (~~отрицательный~~).
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта, по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010.	Обозначение нормативного документа
	<i>Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*</i>	

Примечания: * Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий - _____

(дата проверки)

(подпись, штамп)

(ФИО)

Таблица 2

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1.	Недолив масла МП (на масле 50 лк на уровне пола)	ГОСТ 53780-2010	п.5.5.6.2 0,7 ТР
2.	Взять на контроль работу тормозных механизмов (взять)	Руковод-во завода изготовителя	0,7 ТР
3.	При очередном ТР смазать направляющие пилы и шаттловый (Залить маслом)	ГОСТ 53783-2010	п.р В-1 0,7 ТР
4.			

Примечания: *заполняется в формате - до «__» _____ 20__ г.

Рекомендации



Специалист

/ Васильев М.Ю. /
ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:


представитель специализированной организации _____

Сорокин А.А.
подпись

/ Сорокин А.А. /
ФИО

представитель владельца лифта _____

/ *Суровкин С.М.* /
ФИО



Акт № 51325 / 25
 периодического технического освидетельствования лифта

« 21 » 01 2025 г.

Мною, специалистом Васильевым М Ю.

ФИО

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,

И.П. МЕЩЕРЯКОВ Д.Д., начальник участка Сорокин А.А.

наименование организации, должность, ФИО

и представителя владельца лифта ТСН ТСЖ «Ильинский д. 8»

наименование организации, должность, ФИО

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.) 51325

Адрес установки: М.О. г. Красногорск Ильинский бульвар дом 8 п 2

город, улица, дом, корпус(строение), подъезд

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы (~~не~~) соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
3. Функционирование лифта (~~не~~) соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта (~~не~~) функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барabanом трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (~~отрицательные~~).
7. Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (~~отрицательный~~).
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта, по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010.	Обозначение нормативного документа
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	

Примечания: * Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий - _____ (дата проверки) _____ (подпись, штамп) _____ (ФИО)

Таблица 2

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1.	Неудовлетворительное состояние лифта (из-за отсутствия смазки)	ГОСТ Р 53783-2010	
2.	Неадекватная скорость падения груза в МП (Закрутить)	п.5.5.6.6	0,7 ТР
3.	Нет надписи на двери МП (Стереть надпись с двери МП)	Руковод по эксплуатации	0,7 ТР
4.		Руковод по эксплуатации	0,7 ТР

Примечания: *заполняется в формате - до « » 20 г.

Рекомендации



Специалист

(Handwritten signature)

подпись/штамп

Васильев М.Ю.
ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель специализированной организации


(Handwritten signature)
подпись

Сорокин А.А.
ФИО

представитель владельца лифта

(Handwritten signature)
подпись

Сорокин С.В.
ФИО



Акт № 51326 / 25
периодического технического освидетельствования лифта

« 21 » 01 20 25 г.

Мною, специалистом Васильевым М Ю.

ФИО

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,

И.П.МЕЩЕРЯКОВ.Д.Д.. начальник участка Сорокин А.А.

наименование организации, должность, ФИО

и представителя владельца лифта ТСН ТСЖ «Ильинский д. 8»

наименование организации, должность, ФИО

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.) 51326

Адрес установки: М.О. г.Красногорск Ильинский бульвар дом 8 п 2

город, улица, дом, корпус(строение), подъезд

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы (~~не~~) соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
3. Функционирование лифта (~~не~~) соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта (~~не~~) функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барabanом трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (~~отрицательные~~).
7. Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (~~отрицательный~~).
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта, по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010.	Обозначение нормативного документа
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	

Примечания: * Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий - _____

(дата проверки)

(подпись, штамп)

(ФИО)

Таблица 2

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1.	Неотрегулирован зазор между сварками ДК	ГОСТ Р 53783-2010	
	и обрешеткой дверного проема (более 8 мм)	п. 5.4.4.8.1	0,2 ГР
2.	Неисправность шара лифта	ГОСТ Р 53783-2010	
	(шар менее 50 мм)	п. 5.5.6.6.	0,2 ГР
3.	При очередном ГР слышатся направляющие	ГОСТ Р 53783-2010	
	кабины и пружины. (Звук машины)	пр. 18-1	0,2 ГР
4.			

Примечания: *заполняется в формате - до « » 20 г.

Рекомендации

Специалист



Васильев М.Ю.
ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель специализированной организации

Сорокин А.А.
ФИО

представитель владельца лифта

Сироткин С.А.
ФИО